RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Mar de Espanha

MG

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
Sem coleta e sem tratamento	7,0%	0,9	42,9	42,9			
Soluções individuais	0,6%	0,1	3,9	1,6			
Com coleta e sem tratamento	92,3%	11,8	565,0	565,0			
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0			
		12,8	611,9	609,5			

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)							
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos		
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	70,5	28,2	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Sim	
Estações de tratamento	634,1	63,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não	
Investimentos Estimados							
Coleta	R\$ 1.935.341,04 Estação de tratamento		R\$ 3.711.358,37	Total R\$	5.646.699,41		

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MAR DE ESPANHA (solução estudada na modelagem

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Mar de Espanha

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE MAR DE ESPANHA (solução estudada na modelagem)					População atendida			11.744
Processo de referência Reator anaeróbio + Filtro Biológico Percolador + Decantadores Secundários								
Eficiência adotada 90,0%		Sistema int			t <mark>egrado</mark> NÃO			
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 25,1	Carga afluente (Kg D	BO/dia)	dia) 634,2 Carga lançada (Kg DBO/dia)			63,4		
Características do corpo receptor								
Nome Ribeirão São João								
Vazão de referência (L/s) 296,4		C	Classe de enquadramento adotada 1				1	