RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Bonito


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017










Atual (2013) Estimada (2035)
6.777 8.697

 ${\sf EMBASA}$

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.



| Sistema de esgotamento sanitário atual (2013) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Parcela dos esgotos | Índice de atendimento | Vazão (L/s) | Carga Gerada (Kg DBO/dia) | Carga Lançada (Kg DBO/dia) | | | | | | |
| Sem coleta e sem tratamento | 93,4% | 4,7 | 341,8 | 341,8 | | | | | | |
| Soluções individuais | 6,2% | 0,3 | 22,8 | 9,1 | | | | | | |
| Com coleta e sem tratamento | 0,4% | 0,0 | 1,4 | 1,4 | | | | | | |
| Com coleta e com tratamento | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | 5,1 | 366,0 | 352,3 | | | | | | |

| Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|--|
| | Carga orgânica (Kg DBO/dia) | | Índice de | Remoção de DBO | | Requerimentos | | | |
| | Afluente | Lanç | ada | atendimento | (Análise preliminar) | adicionais | | | |
| Soluções individuais | 47,0 | 18, | ,8 | 10,0% | Tratamento secundário avançado | _ | aão para sforo | Sim | |
| Estações de tratamento | 422,6 | 12, | ,7 | 90,0% | | Atenção para Nitrogênio | | Sim | |
| Investimentos Estimados | | | | | | | | | |
| Coleta | R\$ 9.486.198, | R\$ 9.486.198,71 Estação de tratamento | | R\$ 3.161.363,40 | Total | Total R\$ 12.647.562,1 | | | |

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BONITO - BA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Bonito

| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Características da ETE | | | | | | | | |
| Nome ETE BONITO - BA (solução estudada na modelagem) | População atendida 7.827 | | | | | | | |
| Processo de referência Lodos Ativados + físico-químico | | | | | | | | |
| Eficiência adotada 97,0% Sistema int | nãO NãO | | | | | | | |
| Características do efluente | | | | | | | | |
| Vazão afluente (L/s) 16,3 Carga afluente (Kg DBO/dia) 422,7 Carga la | Carga lançada (Kg DBO/dia) 12,7 | | | | | | | |
| Características do corpo receptor | | | | | | | | |
| Nome Rio Bonito | | | | | | | | |
| Vazão de referência (L/s) 24,7 Classe de enquadrame | Classe de enquadramento adotada 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |