RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Brumado

BA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017







MunicípioBrumadoUFBACódigo IBGE2904605População urbanaPrestador dos serviçosAtual (2013)Estimada (2035)EMBASAEmpresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.48.04756.116



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)						
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)		
Sem coleta e sem tratamento	13,7%	6,8	354,6	354,6		
Soluções individuais	7,6%	3,8	197	78,8		
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0		
Com coleta e com tratamento	78,7%	39,1	2.043,0	2.043,0		
		49,7	2.594,5	2.476,4		

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)						
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)			Remoção de DBO	Requerimentos	
	Afluente	Lançada	atendimento	atendimento (Análise preliminar)	adicionais	
Soluções individuais	303,0	121,2	10,0%	Corpo receptor intermitente ou	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	2.727,3	545,4	90,0%	efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Nitrogênio	Sim
Investimentos Estimados						
Coleta	R\$ 14.533.717	,41 Es	tação de tratamento	R\$ 22.139.550,53	Total R\$ 3	6.673.267,95

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas					
Estações de tratamento existentes (2013)	Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar				
ETE Brumado	ETE BRUMADO (solução estudada na modelagem)				

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Brumado

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)						
Características da ETE						
Nome ETE Brumado	População atendida 37.833					
Processo Sem informação						
Eficiência adotada 60,0% Status Ati	va Sistema integrado NÃO					
Características do efluente						
Vazão afluente (L/s) 39,1 Carga afluente (Kg DBO/o	lia) 2.043,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 817,2					
Características do corpo receptor						
Nome Rio Do Antônio						
Vazão de referência (L/s) 0,0	Classe de enquadramento adotada Não avaliado					

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR						
Características da ETE						
Nome ETE BRUMADO (solução estudada na modelagem) Popu	População atendida 50.504					
Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Matura - ú0						
Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado	NÃO					
Características do efluente						
Vazão afluente (L/s) 105,2 Carga afluente (Kg DBO/dia) 2.727,2 Carga lançada	(Kg DBO/dia) 545,4					
Características do corpo receptor						
Nome Rio do Antônio						
Vazão de referência (L/s) 0,0 Classe de enquadramento ad	otada 2					