## RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Cocalzinho de Goiás

GO

## ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
Sem coleta e sem tratamento	83,0%	8,1	308,8	308,8			
Soluções individuais	14,5%	1,4	53,9	21,6			
Com coleta e sem tratamento	2,6%	0,3	9,5	9,5			
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0			
		9,8	372,3	339,9			

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)						
Carga orgânica (Kg DBO/dia)			Remoção de DBO	Requerimentos		
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais	
Soluções individuais	46,0	18,4	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	413,8	82,8	90,0%		Atenção para Não Nitrogênio	
Investimentos Estimados						
Coleta	R\$ 9.133.666,20 Estação de trata		ão de tratamento	R\$ 1.272.080,24	Total R\$ 1	0.405.746,44

## Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE COCALZINHO DE GOIÁS (solução estudada na model

## ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Cocalzinho de Goiás

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR							
Características da ETE							
Nome ETE COCALZINHO DE GOIÁS (solução estuda	a na modelagem) População atendida 7.664						
Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação							
Eficiência adotada 80,0%	Sistema integrado NÃO						
Características do efluente							
Vazão afluente (L/s) 16,0 Carga afluente (Kg DBO/dia) 413,9 Carga lançada (Kg DBO/dia)							
Características do corpo receptor							
Nome Rio Corumbá							
Vazão de referência (L/s) 299,1	Classe de enquadramento adotada 2						