RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Corumbá

MS


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017










Atual (2013) Estimada (2035) SANESUL Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A
96.736 108.791



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)								
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)				
Sem coleta e sem tratamento	39,5%	47,2	2060,6	2060,6				
Soluções individuais	15,6%	18,7	814	325,6				
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0				
Com coleta e com tratamento	45,0%	53,9	2.349,1	495,0				
		119,7	5.223,7	2.881,3				

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)								
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos			
	Afluente	Lan	nçada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	587,5	23	35,0	10,0%	Tratamento secundário avançado	_	ão para foro	Não
Estações de tratamento		88	33,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio		Não
Investimentos Estimados								
Coleta	Coleta R\$ 59.415.516,33 Estação de tratamento			R\$ 17.294.721,32	Total R\$ 76.710.237,65			

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas						
Estações de tratamento existentes (2013)	Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar					
ETE MARIA LEITE	ETE MARIA LEITE					
ETE OLARIA - CORUMBÁ	ETE OLARIA - CORUMBÁ					

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Corumbá

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)								
Características da ETE								
Nome ETE MARIA LEITE População atendida 37.217								
Processo REATOR ANAERÓBIO + FILTRO AERÓBIO + DECANTADOR								
iciência adotada 78,0% Status Ativa Sistema integrado NÃO								
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 46,1 Carga afluente (Kg DBO/dia) 1.728,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 442,1								
Características do corpo receptor								
Nome Rio Paraguai								
Vazão de referência (L/s) 682.343,9 Classe de enquadramento adotada 2								
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)								
Características da ETE								
Nome ETE OLARIA - CORUMBÁ População atendida 6.285								
Processo REATOR ANAERÓBIO + FILTRO AERÓBIO + DECANTADOR								
Eficiência adotada 84,4% Status Ativa Sistema integrado NÃO								
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 7,8 Carga afluente (Kg DBO/dia) 621,1 Carga lançada (Kg DBO/dia) 52,9								
Características do corpo receptor								
Nome Rio Paraguai								
Vazão de referência (L/s) 682.343,9 Classe de enquadramento adotada 2								

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE MARIA LEITE				Populaç	17.351			
Processo de referência Reator anaeróbio + Filtro percolador + Decantador								
Eficiência adotada 78,0% Sistema integrado NÃO								
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 46,1 Carga afluente (Kg DBO/dia) 937,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 206,1								
Características do corpo receptor								
Nome Rio Paraguai								
Vazão de referência (L/s)	682.343,9	Classe de	Classe de enquadramento adotada			2		

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE OLARIA - CORUMBÁ				População	80.561			
Processo de referência Reator anaeróbio + Filtro percolador + Decantador								
Eficiência adotada 84,4%		Sistema integrado NÃO						
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 213,9 Carga afluente (Kg DBO/dia) 4.350,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 677,8						677,8		
Características do corpo receptor								
Nome Rio Paraguai								
Vazão de referência (L/s)	682.343,9	Classe de	enquadramen	nto adotad	a	2		