RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Monte Santo de Minas

MG

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)									
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)					
Sem coleta e sem tratamento	0,5%	0,1	4,3	4,3					
Soluções individuais	0,6%	0,2	5,7	2,3					
Com coleta e sem tratamento	98,9%	24,5	903,8	903,8					
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0					
		24,7	913,7	910,3					

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)								
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos			
	Afluente	Lar	nçada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	99,9	4	10,0	10,0%	Tratamento secundário avançado		Atenção para Não Fósforo	
Estações de tratamento	898,7	6	52,9	90,0%		Atenção para Não Nitrogênio		Não
Investimentos Estimados								
Coleta	a R\$ 1.896.121,43 Estação d		de tratamento	R\$ 5.119.862,67	Total	R\$ 7	.015.984,10	

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MONTE SANTO DE MINAS (solução estudada na mod

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Monte Santo de Minas

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE MONTE SANTO DE MINAS (solução estudada na	modelagem) População atendida 16.643							
Processo de referência Lodos Ativados								
Eficiência adotada 93,0%	Sistema integrado NÃO							
Características do efluente								
/azão afluente (L/s) 38,1 Carga afluente (Kg DBO/dia) 898,7 Carga lançada (Kg DBO/dia) 6								
Características do corpo receptor								
Nome Córrego do Cruzeiro								
Vazão de referência (L/s) 126,6	Classe de enquadramento adotada 2							