## RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Verdelândia

MG

## ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
Sem coleta e sem tratamento	63,9%	3,3	174,8	174,8			
Soluções individuais	7,7%	0,4	21	8,4			
Com coleta e sem tratamento	28,4%	1,5	77,6	77,6			
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0			
		5,2	273,5	260,8			

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)								
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		/dia)	Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos		
	Afluente	Lançad	da	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	24,7	9,9		6,2%	Tratamento secundário avançado	_	ão para sforo	Não
Estações de tratamento	374,6	25,0	0	93,8%		Atenção para Nitrogênio		Sim
Investimentos Estimados								
Coleta	R\$ 6.707.874,	61 E	Estação de tratamento		R\$ 2.018.891,57	Total	R\$ 8	3.726.766,17

Listagem das estações de tratament	o existentes e planejadas/estudadas
Estações de tratamento existentes (2013)	Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar
ETE não identificada	ETE VERDELÂNDIA

## ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Verdelândia

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR							
Características da ETE							
Nome ETE VERDELÂNDIA	População atendida	6.936					
Processo de referência Reator anaeróbio + Lagoa facultativa + Lagoa de maturação							
Eficiência adotada 93,3% Sistema in	tegrado NÃO						
Características do efluente							
Vazão afluente (L/s) 7,2 Carga afluente (Kg DBO/dia) 374,5 Carga la	ançada (Kg DBO/dia)	25,0					
Características do corpo receptor							
Nome Rio Verde Grande							
Vazão de referência (L/s) 1.765,8 Classe de enquadrame	ento adotada	2					