RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Campo Mourão

PR


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017










Atual (2013) Estimada (2035) SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná
86.899 104.461



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)								
Parcela	Índice de	Vazão	Carga Gerada	Carga Lançada				
dos esgotos	atendimento	(L/s)	(Kg DBO/dia)	(Kg DBO/dia)				
Sem coleta e sem tratamento	6,9%	9,9	323	323				
Soluções individuais	15,7%	22,6	738,4	295,4				
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0				
Com coleta e com tratamento	77,4%	110,9	3.631,1	944,1				
		143,3	4.692,5	1.562,5				

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)									
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)			Remoção de DBO	Requerimentos				
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais				
Soluções individuais	564,1	225,6	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não			
Estações de tratamento	5.076,8	152,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não			
Investimentos Estimados									
Coleta R\$ 28.887.461,32 Estação de tratamento				R\$ 29.464.405,13 Total R\$ 58.351.866,4					

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas						
Estações de tratamento existentes (2013)	Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar					
ETE KM 119	ETE KM 119					
ETE RIO DO CAMPO	ETE RIO DO CAMPO					

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Campo Mourão

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)								
Características da ETE								
Nome ETE KM 119 População atendida 32.0								
Processo REATOR ANAERÓBIO + LAGOA ANAERÓBIA/FACULTATIVA/DE MATURAÇÃO								
Eficiência adotada 74,0% Status Ativa Sistema integrado NÃ						NÃO		
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 52,8 Carga afluente (Kg DBO/dia) 1.729,6 Carga lançada (Kg DBO/dia						449,7		
Características do corpo receptor								
Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada								
Vazão de referência (L/s) 165,4 Classe de enquadramento adotada 2								
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)								
	(Características d	a ETE					
Nome ETE RIO DO CAMPO População atendi					endida	35.213		
Processo REATOR ANAERÓB	IO + LAGOA ANAERÓ	BIA/FACULTATI	VA/DE MAT	URAÇÃO				
Eficiência adotada 74,0%	ficiência adotada 74,0% Status Ativa Sistema integrado				NÃO			
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 58,1 Carga afluente (Kg DBO/dia) 1.901,5 Carga lançada (Kg DBO/dia) 49						494,4		
Características do corpo receptor								
Nome Rio Campo								
Vazão de referência (L/s)	243,6	Class	e de enqua	dramento adotada		2		

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR									
Características da ETE									
Nome ETE KM 119					Populaç	ão atendida	52.231		
Processo de referência Reator Anaeróbio + Filtro Biológico Percolador									
Eficiência adotada 97,0% Sistema integrado NÃO									
Características do efluente									
Vazão afluente (L/s) 82,0	Carga afluente (Kg D	BO/dia)	2.820,5	Carga la	ançada (Kg	g DBO/dia)	84,6		
Características do corpo receptor									
Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada									
Vazão de referência (L/s) 165,4 Classe de enquadrame			ento adota	ada	2				

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE RIO DO CAMPO					População atendida 41.784			
Processo de referência Reator Anaeróbio + Filtro Biológico Percolador								
Eficiência adotada	97,0%	Sistema integrado NÃO						
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 65,6 Carga afluente (Kg DBO/dia) 2.256,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 67,7							67,7	
Características do corpo receptor								
Nome Rio Campo								
Vazão de referência (L/s)	243,6		Classe de	enquadrame	ento adota	ada	2