## RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

**Palmares** 

PE

## ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
Sem coleta e sem tratamento	30,9%	13,6	780,9	780,9			
Soluções individuais	9,9%	4,4	251,1	100,4			
Com coleta e sem tratamento	59,2%	26,2	1.499,8	1.499,8			
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0			
		44,2	2.531,8	2.381,2			

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)								
	Carga orgânica	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Remoção de DBO		Requerimentos		
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)		adicionais		
Soluções individuai		116,5	10,0%	Solução conjunta	_	ão para sforo	Não	
Estações d tratament		183,5	90,0%		_	ão para gênio	Não	
Investimentos Estimados								
Coleta	R\$ 52.991.166,30 Estação		tação de tratamento	R\$ 14.267.831,27	Total	R\$ 6	7.258.997,56	

## Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PALMARES (solução estudada na modelagem)

## ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Palmares

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE PALMARES (solução estudada na modelagem)					População atendida			
Processo de referência Lodos Ativados								
Eficiência adotada 93,0%		9	Sistema inte	grado	NÃO			
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 101,1 Carga afluente (Kg DBO/dia) 2.621,4 Carga lançada (Kg DBO/dia)				183,5				
Características do corpo receptor								
Nome Rio Una								
Vazão de referência (L/s)	1.376,7	Classe de enquadramento adotada			da	2		