RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Alto Longá

Ы

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
Sem coleta e sem tratamento	98,0%	7,1	362,4	362,4			
Soluções individuais	1,0%	0,1	3,6	1,4			
Com coleta e sem tratamento	1,1%	0,1	4,0	4,0			
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0			
		7,3	369,9	367,8			

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)							
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos		
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	48,4	19,4	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não	
Estações de tratamento	435,3	13,1	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não	
Investimentos Estimados							
Coleta	eta R\$ 9.714.768,38 Estação de tratamento		R\$ 3.254.481,86	Total R\$ 12.969.250,24			

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ALTO LONGÁ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Alto Longá

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE ALTO LONGÁ (solução estudada na modelagem)					População atendida			8.062
Processo de referência Lodos Ativados + físico-químico								
Eficiência adotada 97,0%				Sistema int	egrado	NÃO		
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s)				13,1				
Características do corpo receptor								
Nome Rio Gameleira								
Vazão de referência (L/s) 26,0		C	Classe de enquadramento adotada				2	