RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Dirceu Arcoverde

Ы

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)								
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)				
Sem coleta e sem tratamento	98,6%	2	128,9	128,9				
Soluções individuais	0,0%	0	0	0				
Com coleta e sem tratamento	1,4%	0,0	1,8	1,8				
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0				
		2,0	130,7	130,7				

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)							
Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos			
	Afluente	Lançada	atendimento	(Análise preliminar)	adicionais		
Soluções individuais	22,3	8,9	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não	
Estações de tratamento	200,7	40,1	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não	
Investimentos Estimados							
Coleta	R\$ 5.907.761,98 Estação de tratamento		R\$ 616.997,73	Total R\$ 6	5.524.759,71		

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE DIRCEU ARCOVERDE (solução estudada na modelage

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Dirceu Arcoverde

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR							
Características da ETE							
Nome ETE DIRCEU ARCOVERDE (solução estudada na modelagem)	População atendida 3.717						
Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação							
Eficiência adotada 80,0% Sistema int	t <mark>egrado</mark> NÃO						
Características do efluente							
Vazão afluente (L/s) 7,7 Carga afluente (Kg DBO/dia) 200,7 Carga la	ançada (Kg DBO/dia) 40,1						
Características do corpo receptor							
Nome Riacho do Pedregulho							
Vazão de referência (L/s) 101,2 Classe de enquadrame	ento adotada 2						