## RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Passa e Fica

RN

## ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











| Sistema de esgotamento sanitário atual (2013) |                       |                |                              |                               |  |
|---|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Parcela<br>dos esgotos                        | Índice de atendimento | Vazão<br>(L/s) | Carga Gerada<br>(Kg DBO/dia) | Carga Lançada<br>(Kg DBO/dia) |  |
| Sem coleta e sem tratamento                   | 7,1%                  | 0,4            | 28,3                         | 28,3                          |  |
| Soluções individuais                          | 0,1%                  | 0              | 0,5                          | 0,2                           |  |
| Com coleta e sem tratamento                   | 16,3%                 | 1,0            | 65,4                         | 65,4                          |  |
| Com coleta e com tratamento                   | 76,5%                 | 4,7            | 306,4                        | 306,4                         |  |
|   |                       | 6,2            | 400,5                        | 400,2                         |  |

| Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035) |                             |      |                       |                |                      |               |                                |              |
|--|-----------------------------|------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|  | Carga orgânica (Kg DBO/dia) |      | Índice de             | Remoção de DBO |                      | Requerimentos |                                |              |
|  | Afluente                    | Lang | çada                  | atendimento    | (Análise preliminar) |               | adicionais                     |              |
| Soluções<br>individuai                                 |                             | 27   | 7,8                   | 10,0%          | Solução conjunta     | _             | ão para<br>sforo               | Não          |
| Estações d<br>tratament                                | ·                           | 20   | ),6                   | 90,0%          |                      | -             | Atenção para Não<br>Nitrogênio |              |
| Investimentos Estimados                                |                             |      |                       |                |                      |               |                                |              |
| Coleta   | R\$ 6.153.623,              | 69   | Estação de tratamento |                | R\$ 11.095.214,31    | Total         | R\$ 1                          | 7.248.838,00 |

| Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Estações de tratamento existentes (2013)                              | Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar |  |  |
| ETE Passa e Fica  | ETE PASSA E FICA (solução estudada na modelagem)      |  |  |
|   |   |  |  |

## ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

## Passa e Fica

| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)                                   |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| Características da ETE   |   |  |  |  |  |
| Nome ETE Passa e Fica  | População atendida 6.884                  |  |  |  |  |
| Processo Sem informação  |   |  |  |  |  |
| Eficiência adotada 60,0% Status Ati                                      | Sistema integrado NÃO                     |  |  |  |  |
| Características do efluente  |   |  |  |  |  |
| Vazão afluente (L/s) 5,7 Carga afluente (Kg DBO/d                        | a) 371,8 Carga lançada (Kg DBO/dia) 148,7 |  |  |  |  |
| Características do corpo receptor  |   |  |  |  |  |
| Nome Rio Sem Nome  |   |  |  |  |  |
| Vazão de referência (L/s) 8,6 Classe de enquadramento adotada Não avalia |   |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |

| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR    |                                   |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Características da ETE                                 |                                   |  |  |  |  |
| Nome ETE PASSA E FICA (solução estudada na modelagem   | População atendida 11.582         |  |  |  |  |
| Processo de referência Lodos Ativados + físico-químico |                                   |  |  |  |  |
| Eficiência adotada 96,7%                               | Sistema integrado NÃO             |  |  |  |  |
| Características do efluente                            |                                   |  |  |  |  |
| Vazão afluente (L/s) 24,9 Carga afluente (Kg DBO/d     | Carga lançada (Kg DBO/dia) 20,6   |  |  |  |  |
| Características do corpo receptor                      |                                   |  |  |  |  |
| Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada     |                                   |  |  |  |  |
| Vazão de referência (L/s) 8,6                          | Classe de enquadramento adotada 2 |  |  |  |  |
|  |                                   |  |  |  |  |