## RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Santo Antônio da Patrulha

RS

## ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017













Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)							
Parcela	Índice de	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)			
dos esgotos	atendimento						
Sem coleta e sem tratamento	27,0%	10,7	429	429			
Soluções individuais	51,7%	20,6	822,8	329,1			
Com coleta e sem tratamento	16,8%	6,7	267,0	267,0			
Com coleta e com tratamento	4,5%	1,8	71,7	32,3			
		39,8	1.590,6	1.057,5			

	Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)								
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos				
	Afluente	Lang	çada	atendimento	(Análise preliminar)		adicionais		
Soluções individuais	204,4	81	1,8	10,0%	Tratamento secundário convencional		io para foro	Não	
Estações de tratamento	1.839,9	18	3,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio		Sim	
Investimentos Estimados									
Coleta	Coleta R\$ 31.578.578,67 Estação		de tratamento	R\$ 7.068.463,31	Total	R\$ 38	8.647.041,98		

## Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas Estações de tratamento existentes (2013) ETE CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA ETE SANTO ANTÔNIODA PATRULHA I ETE SANTO ANTÔNIODA PATRULHA II

## ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Santo Antônio da Patrulha

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)								
Características da ETE								
Nome ETE CONDOMINIO MINHA CASA MINHA V	População atendida	1.329						
Processo LODOS ATIVADOS (CONVENCIONAL/DEEP SHAFT)								
Eficiência adotada 55,0% Status Ativa Sistema integrado NÃO								
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 1,8 Carga afluente (Kg DBO/dia) 71,7 Carga lançada (Kg DBO/dia)								
Características do corpo receptor								
Nome Arroio Veadinho								
Vazão de referência (L/s) 458,3 Classe de enquadramento adotada 2								

ESTAÇÃO	DE TRATAMENTO A <mark>l</mark>	NALISADA (20	35) - PRELIMINA	ιR				
	Caracterís	sticas da ETE						
Nome ETE CONDOMINIO MINHA	População	o atendida	1.650					
Processo de referência Lodos Ati	vados							
Eficiência adotada 90,0%		Si	stema integrado	NÃO				
	Característic	cas do efluente						
Vazão afluente (L/s) 1,8	Carga afluente (Kg DBO/d	ia) 89,1	Carga lançada (Kg [	DBO/dia)	8,9			
Características do corpo receptor								
Nome Arroio Veadinho								
Vazão de referência (L/s) 458,3 Classe de enquadramento adotada 2								
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR								
Características da ETE								
Nome ETE SANTO ANTÔNIODA PATRULHA I População atendida 8.30								
Processo de referência Lodos ati	vados em batelada							
Eficiência adotada 90,0%		Si	stema integrado	NÃO				
Características do efluente								
Vazão afluente (L/s) 9,0	Carga afluente (Kg DBO/d	ia) 448,4	Carga lançada (Kg [	DBO/dia)	44,8			
Características do corpo receptor								
Nome Arroio Veadinho								
Vazão de referência (L/s)	458,3	Classe de end	quadramento adotad	la	2			

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR									
	Características da ETE								
Nome ETE SANTO ANTÔNIODA PATRULHA II Popula							Populaç	ão atendida	24.119
Processo de referência Reator Anaeróbio + Filtro Biológico Percolador									
Eficiênc	ia adotada	90,0% Sistema integrado NÃO							
Características do efluente									
Vazão afluente (L/s) 26,2 Carga afluente (Kg DBO/dia) 1.302,4 Carga lançada (Kg DBO/dia) 13						130,2			
Características do corpo receptor									
Nome Arroio Veadinho									
Vazão de referência (L/s) 458,3				Classe de enquadramento adotada			ada	2	