RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Entre Rios

SC


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017










Atual (2013) Estimada (2035) PM Prefeitura Municipal de Entre Rios
959 1.791



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)					
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)	
Sem coleta e sem tratamento	85,3%	1,4	44,2	44,2	
Soluções individuais	0,7%	0	0,3	0,1	
Com coleta e sem tratamento	11,0%	0,2	5,7	5,7	
Com coleta e com tratamento	3,0%	0,0	1,6	1,6	
		1,6	51,8	51,6	

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)					
Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos	
Afluente	Lançada	atendimento	atendimento (Análise preliminar)	adicionais	
9,7	3,9	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
87,0	34,8	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não
Investimentos Estimados					
	Afluente 9,7	Carga orgânica (Kg DBO/dia) Afluente Lançada 9,7 3,9	Carga orgânica (Kg DBO/dia) Índice de atendimento 9,7 3,9 10,0% 87,0 34,8 90,0%	Carga orgânica (Kg DBO/dia) Afluente Lançada 9,7 3,9 10,0% Tratamento secundário convencional 87,0 34,8 90,0%	Carga orgânica (Kg DBO/dia)Índice de atendimentoRemoção de DBO (Análise preliminar)Requerim adicion adicion9,73,910,0%Tratamento secundário convencionalAtenção para Fósforo87,034,890,0%Atenção para Nitrogênio

Coleta	R\$ 2.349.316,86	Estação de tratamento	R\$ 369.125,20	Total	R\$ 2.718.442,06

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas				
Estações de tratamento existentes (2013)	Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar			
ETE Entre Rios	ETE ENTRE RIOS - SC (solução estudada na modelagem)			

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Entre Rios

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)					
Características da ETE					
Nome ETE Entre Rios	População atendida 134				
Processo Sem informação					
Eficiência adotada 60,0% Status Ativ	Sistema integrado NÃO				
Características do efluente					
Vazão afluente (L/s) 0,2 Carga afluente (Kg DBO/di	a) 7,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 2,9				
Características do corpo receptor					
Nome Rio Chapecó					
Vazão de referência (L/s) 3.083,9 Classe de enquadramento adotada Não avaliado					

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR					
Características da ETE					
Nome ETE ENTRE RIOS - SC (solução estudada na modelagem)	População atendida 1.612				
Processo de referência Reator Anaeróbio					
Eficiência adotada 60,0% Sistema i	ntegrado NÃO				
Características do efluente					
Vazão afluente (L/s) 3,4 Carga afluente (Kg DBO/dia) 87,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 34,8					
Características do corpo receptor					
Nome Rio Chapecó					
Vazão de referência (L/s) 3.083,9 Classe de enquadran	nento adotada 2				